

Nº

66021- A

Conferido ao Solicitante VIA BRASIL BR-163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A  
Sito a Avenida Sibirunas, 2.957, Setor Residencial Sul, Município de Sinop/MT  
CEP: 78.550-031 Inscrita no CNPJ nº 44.067.725/0001-72

Projeto de Infraestrutura: Projeto Executivo para a implantação do Acesso ao Porto de Miritituba  
Sito a BR 163- no km 1126+600m Contrato de Concessão Edital N°02/2021- N° do Processo Administrativo 50500.094929 /2021-6  
CEP: 78.550-031 Coordenadas: N/A

O ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda. (OIA-EI-0003) declara o processo APROVADO, por meio de inspeção realizada de 27/07/2023 a 09/08/2023,, e em conformidade com os requisitos da Portaria 367/17, métodos e procedimentos estabelecidos para inspeção, mencionando os desvios, adições e/ou exclusões em relação aos procedimentos de inspeção utilizados e ao(s) projeto(s) de infraestrutura analisado(s).

Os itens inspecionados foram:

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	STATUS
ABSG-03-FOR-QUA-730 BR 230 PA-KM, 1126-600	Plano de Inspeção	03-10-23	AP
ABSG-03-LV-QUA-010 - ABSG-03-LV-QUA-010, 011, 012, 040, 043, 048, 049, 108, 109, 118, 129, 130	Lista de Verificação	09-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-F1_200	Desenhos do Projeto Executivo	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-MC-F1_200	Relatório de Projeto Geométrico	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-G1_200 a 203	Desenhos do Projeto Executivo	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-RT-G1_200	TERRAPLENAGEM	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-ANT-RT-E1_0001-R01	Relatório de Estudo de Tráfego	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-ANT-RT-E1_0002-R01	Relatório de Estudo de Tráfego	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-C1_200 - 7	Desenhos do Estudo Topográfico	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-I2_200 a 208	Desenhos do Projeto Executivo	10-08-23	AP
VBR-163PA-381+500-MOP-EXE-MD-N2-200	PAISAGISMO MEMORIAL	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-MC-I2_200 -	Memorial de Cálculo do Projeto de Pavimentação	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-Q1_900 a 909	Desenhos do Projeto Executivo	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-Q1_200 - 7	Desenhos do Projeto Executivo DUP	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-MD-Q1_200	Desapropriação - Descritivo DUP	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-ANT-RT-D3-200	Relatório Técnico Geológico-Geotécnico	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-J1-200	Projeto Executivo de Sinalização	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-H2-200	Projeto de Hidrologia e Drenagem	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-MC-H2-200	MC Hidrologia e Drenagem	10-08-23	AP
VBR-230PA-1126+600-ACE-EXE-DE-O2-200	Projeto Executivo de Interferências	10-08-23	AP

Relatório de inspeção nº ABSG-03-FOR-QUA-733\_CT077.2023/003

Método de Inspeção utilizado: ABSG-03-FOR-QUA-733 - Instrução téc. Inspeção de Empreend. De Infraestrutura - Projeto de Obras  
Condições ambientais durante a inspeção: Não Aplicável

Declaramos que os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço solicitado/realizado e aos itens inspecionados e que o certificado foi emitido de acordo com as regras de certificação de ABS Quality Evaluations, Inc., e disposições legais aplicáveis

Declaramos, ainda, que este Certificado de Inspeção não poderá ser reproduzido sem a prévia autorização formal de ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda. Caso concedida, a reprodução deverá necessariamente incluir o inteiro teor do Certificado.

**Para verificação do status desse certificado, entrar em contato com o ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda.**

Data de emissão do Certificado: 05 de Outubro de 2023

Data de revisão do Certificado: 02 de Maio de 2024

Motivo da revisão do Certificado: Rev 02-Correção da identificação do relatório de inspeção

Este certificado CANCELA e Substitui as versões emitidas anteriormente

Cristiano Hoss  
Coordenador de Inspeção  
CREA/RS 213.569

Gil Martini Paula  
Responsável Técnico  
CREA/SP 0600801117

Sergio Luiz Custódio  
Alta Administração ABS QE

